

Ⓓ **Montageanleitung**

Ⓐ **Handleiding voor de montage**

Ⓓ **Montaj talimatı**

Ⓕ **Notice de montage**

Ⓒ **Montážní návod**

Ⓗ **Szerelési útmutató**

Ⓖ **Assembly Instructions**








Ⓟ **Instrukcja montażu**

Ⓡ **Инструкция по монтажу**

Ⓡ **Istruzioni di montaggio**

Ⓚ **Návod na montáž**

Ⓡ **Instrucțiunile de montaj**



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL Czystczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručniku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.

D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

F Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.

HU A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.

I Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.





NL Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.



RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.

RO Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.

SK Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.

TR Lütfen sadece bir bez veya yumuşak bir bezle siliniz. Asındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.






















WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
1	575	1470	16	1	2/3
2	571	1438	16	1	2/3
3	1980	575	16	1	1/3
4	1980	575	16	1	1/3
5	612	571	16	1	2/3
6	1894	571	16	1	1/3
7	473	571	16	1	2/3
8	552	945	16	1	2/3
9	552	475	16	1	2/3
10	70	1438	16	2	2/3

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
11	1920	492	3	1	1/3
12	1920	481	3	2	1/3
13	199	451	16	3	3/3
14	120	450	16	3	2/3
15	120	450	16	3	2/3
16	100	398	16	3	2/3
17	458	412	3	3	1/3
18	1888	469	16	1	3/3
19	1888	469	16	1	3/3
20	1260	469	16	1	3/3
21	552	475	16	3	2/3









	G8  4x30 x...(12)	S1  x...(1)	K5  x...(6)	C4  Z350D x...(9)	E6  x...(6)
H7  x...(3)	A1  Ø7x50 x...(32)	F1  x...(12)	K1  Ø15x12 x...(6)	D4  PZ350D x...(9)	I9  x...(32)
	G4  4x16 x...(18)	G29  6x11 x...(12)	S5  x...(1)	G6  3x13 x...(12)	I7  x...(6)
S4  x...(2)	B1  Ø8x35 x...(69)	S17  x...(12)	W2  x...(1)	P4  x...(8)	W4  x...(100)








P4		x...(4)
B1		x...(33)

II






S4  x...(1)	P4  x...(4)	D4  PZ350D x...(6)	G29  6x11 x...(6) B1  ø8x35 x...(12)	H7  x...(3)
---	---	---	--	---

III





G29  6x11 x...(6)	H7  x...(3)
B1  Ø8x35 x...(6)	D4  PZ350D x...(3)

IV




V



1




3




2



4








5






H7 x...(6)	G6 3x13 x...(12) B1 ø8x35 x...(24)	W4 x...(15) A1 ø7x50 x...(6)	K1 ø15x12 x...(6) K5 x...(6)	E6 x...(3) G8 4x30 x...(6)
--------------------------	---	---	---	---



VI








W2		A1	
	x...(1)		ø7x50 x...(4)


VII





W2		A1	
	x...(1)		ø7x50 x...(4)






W2	A1
	
x...(1)	ø7x50 x...(12)




IX



A1



W2







x...(1)

A1








ø7x50 x...(6)

X





$$a = b$$







S1  x...(1)	S17  x...(12)	W4  x...(85)
---	--	---




XI






F1  x...(12)	S5  x...(1)
--	--

XII



G4		C4		G8		E6	
4x16	x...(18)	Z350D	x...(9)	4x30	x...(6)		x...(3)



XIV

